光触媒による感染症予防効果の実臨床での検証

日本大学医学部病態病理学系 日本大学医学部内科学系 日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査医学分野 血液膠原病内科分野 感染対策予防室


飯塚 和秀

2021年10月11日




光触媒装置






Viruses . 2021 May 20;13(5):942.

光触媒装置の新型コロナウイルス破壊・不活化






光触媒に励起光を20分間照射することによって、エアロゾル中のSARS-CoV-2は検出限界以下となった


・基礎実験レベルであるが新型コロナウイルスの破壊・不活化を証明した。

Viruses . 2021 May 20;13(5):942.

LEDとTiO2(酸化チタン)による表面蛋白の破壊



ビリオン(とげとげ 構造を有する)の蛋 白構造は失われて いっている



S蛋白とN蛋白の喪失



Viruses . 2021 May 20;13(5):942.



あくまで基礎実験の報告だが・・・



TiO2を光触媒に利用した場合、酸化分解による細胞膜破壊は一般細菌・真菌・ウイルスに対しても効果がある。(Appl Microbiol Biotechnol. 2011; 90(6): 1847–1868.)



実臨床の場で院内感染症を減らせるか?

怖いのは新型コロナウイルスだけではない!

・ 意外に多い!感染症による死亡。

死亡原因

肺炎:第5位(6.9%)

特に、65歳以上の高齢者は

占める割合 死亡率

97%

10.6%

誤嚥性肺炎が7割だが、 3割は飛沫・空気感染

肺炎球菌 インフルエンザ桿菌 オウム病

. . .

2016年厚労省人口動態調査より

ちなみに、第1位は 悪性腫瘍だが、 治療中に危険な感染症が

治療患者

発熱性好中球減少症



12% が敗血症, 11% が肺炎。死亡率が高い。


8割が抗菌薬・抗真菌薬で解熱し、大半が感染症。

正岡徹. 日本化学療法学会雑誌. 2003.6月号.

Ozguler M. Febril. Neutropenia, 2015. p.105., Arch. Intern. Med. 145: 1621~1629, 1985

発熱性好中球減少症とは

白血球と一言でいうが・・・



細菌・真菌に対する一次免疫応答の主役。 通常、1500-2500/μ |程度ある。



|500/μ|未満で感染症を発症した場合、 |発熱性好中球減少症と診断される。



死亡率は高い。

死亡率は5-10%だが、

- ・1つの基礎疾患があると10.3%
- ・2つ以上の基礎疾患疾患は21.4%

また、医療費も大幅に増加してしまう (Cancer. 2006 May 15;106(10):2258-66)

院内感染症における空気予防策の重要性

接触感染を起こす院内感染症

医療関係者の手から感染するMRSAは、アルコールを

用いた手指消毒で減少する。

Am J Infect Control, 31(2): 109-116, 2003. Jt Comm J Qual Patient Saf, 35(4): 180-185, 2009.

それでも院内感染は発生し、骨髄移植の患者の病室では、 靴を履き替えても、院内感染発生率は変わらない

CDC. Guideline for prevention of surgical site infection.

Scand J Infect Dis 11: 243-246, 1979.



飛沫・飛沫核感染を起こす院内感染症



空気中からの 感染予防が重要!!

クリーンルームはHEPAフィルターを使っているが・・・

- ・空気感染様のアスペルギルス
- ・加湿器や空調から感染するレジオネラ菌

特にアスペルギルスが頻繁に感染を起こす

飛沫・飛沫核を感染は、マスクだけでは防げない。 空調はなるべく清掃して もらっているが・・・

CDC. Guidelines for environmental infection control in healthcare facilities. CDC. Guidelines for preventing health-care-associated pneumonia.

調查対象

- ・悪性腫瘍・膠原病(免疫力が低い)患者の病棟で調査
- *装置設置前後の感染症患者数の変化
 - ・全体の感染症発症率
 - ・65歳以上の感染発症率
 - ・基礎疾患*を有する患者の感染発症率
 - ・ 発熱性好中球減少症の発症率

※ 基礎疾患 (新型コロナウイルス診療の手引き 5版 改訂3)


悪性腫瘍 膠原病 喫煙者 糖尿病 肥満(BMI>30) 慢性腎機能障害 慢性肝機能障害

光触媒装置①



光触媒装置②






光触媒②の廊下設置状況



病棟感染マップ(設置前1か月)



1	2	3	5	6	7	薬剤部	10	11	12	13	15	16	17	18	
							ナース 休憩所	1					クリーンルーム 2	クリーンルーム 1	クリーンルーム 1
	20			調剤場							23	25	26	27	
			2	10月月17日	עשר נירג פינס מיים	ステーション	電子カルテ棚	١ -	イレ			1	1		
	: 		2	廊下	ナースス							1		通	
	通路										1			路	
				物品倉庫				汚	物室			1	2		


病棟感染マップ(設置後1か月)



装置設置:23床

1	2	3	5	6	7	薬剤部		10	11	12	13	15	16	17	18
				2			│ ナース						クリーンルーム	クリーンルーム	クリーンルーム
											1		'		'
	20	21 (HC)	一調剤場						22	23	25	26	2	7	
							電子カルテ棚	- -	トイレ						
	· 通路	; ; ; ;		廊下 I	ナースス	テーション								通	
		物品倉庫		汚物될		1				路					
								7.51	<i>"</i>						

特に高齢者の感染が減少



装置設置前後の感染症発症率

※ 新入院+転入-3日以内の感染症発症・入院時感染の治療のみの患者 or3日以内の退院

	設置前	設置後	P値
感染症発症	14/61	6/64	0.052
発熱性好中球減少症	12/61	3/64	0.013

※ 院内感染の定義:入院から48時間以降の感染症

→入院2日目の午後までは飲外からの持ち込み感染症

発熱性好中球減少症の発生状況 (設置前1か月)



将来の装置設置場所

赤字が発熱性好中球減少症(FN)の発症

1	2	3	5	6	7	楽剤部		10	11	12	13	15	16	17	18
							ナース 「 休憩所						クリーンルーム 2	クリーンルーム 1	クリーンルーム 1
	20			調剤場						22	23	25	26	2	7
				מקרניתניים		ステーション	電子カルテ棚	トイレ				1	1		
			•	廊下	ナースス							1		通	
	通路										1			路	
				物品倉庫			汚	物室			1	2			

発熱性好中球減少症の発生状況 (設置後1か月)

装置設置 : 23床

赤字が発熱性好中球減少症 (FN)の発症

1	2	3	5	6	7	薬剤部 大一ス 休憩所		10	11	12	13	15	16	17	18
				1			ナース 休憩所						クリーンルーム	クリーンルーム	クリーンルーム 1
	20			58 女小十日							23	25	26	2	7
				調剤場			電子カルテ棚	電子カルテ棚 ト・							
				廊下	ナースス	テーション								通	
	通路			# D 4 =						1				路	
	·-i			物品倉庫			汚 :	物室 							

結果のまとめ

・光触媒装置の設置で、免疫力の低い高齢者・基礎疾患のある患者の感染症が有意に減っていた

特に死亡率が高い発熱性好中球減少症が減少しており、やはり 高齢者に顕著であった

結語

- ・新型コロナウイルス感染症患者が減少傾向になったが、高齢者 や基礎疾患を有する免疫弱者は、通常の感染症でも危機にさら されている。
- ・本研究で免疫力が低い感染弱者での感染予防効果を実証できた
- ・今後、高齢化社会がより進むにつれ、高齢者施設や抗がん剤治療後・がん緩和ケアを行う患者が増加してくることが予想される。 本研究結果が、これらの患者が感染症に苦しむ心配を減らし、穏やかな生活を提供できる一助になれると考えています。